



RESIN L 2



Per maggiori informazioni

www.novapercol.it o inviate una e-mail: info@novapercol.it

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO



PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire il supporto con acqua togliere le parti friabili attendere la totale asciugatura quindi stendere il prodotto RESIN L 2 con una o due mani con pennello o pompa manuale.

Attendere, circa 24 ore e il supporto è pronto a ricevere la lavorazione successiva quale nuovo intonaco o pittura.



INFORMAZIONI UTILI PER LA MESSA IN OPERA

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5 e +30° non applicare in pieno sole o sotto la pioggia, non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Nell'uso del prodotto si consiglia l'uso dei guanti, si raccomanda di pulire accuratamente gli attrezzi da lavoro.

Colore: Incolore.

Consumi: Il consumo varia da 150 gr a 450 gr al mq in funzione della porosità della superficie.



AVVERTENZE SUL PRODOTTO

NON IMPASTARE CON MOLAZZA - PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.